



# Fuga Masiva de Dióxido de Carbono en Louisiana Pone en Entredicho la Industria Proyectada de Captura de Carbono

Una fuga masiva de dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) de un oleoducto de ExxonMobil en Louisiana ha expuesto brechas peligrosas en la seguridad que, según los defensores del medio ambiente, deberían impedir la industria multimillonaria proyectada de captura de carbono.

## Detalles de la Fuga

Se estima que se derramaron 2,548 barriles de  $\text{CO}_2$  del oleoducto de Exxon en Sulphur en el parroquia de Calcasieu el 3 de abril, lo que desencadenó una respuesta de emergencia y una alarma entre los residentes que viven en proximidad a decenas de oleoductos, instalaciones petroquímicas y establecimientos de combustibles fósiles.

Se tardaron más de dos horas en reparar la fuga, lo que es "inaceptable", según Kenneth Clarkson del Pipeline Safety Trust.

## Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente


El  $\text{CO}_2$  - un gas de efecto invernadero emitido al quemar combustibles fósiles - es un asfixiante y tóxico, que en grandes cantidades puede causar lesiones o la muerte al reemplazar el oxígeno en el aire. Nubes potentes de  $\text{CO}_2$  pueden permanecer en el aire durante horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

## Regulaciones y Seguridad

Existen alrededor de 5,000 millas de oleoductos de  $\text{CO}_2$  en operación en los EE. UU., La mayoría de los cuales se utilizan para transportar el gas a los campos de petróleo donde se utiliza para extraer petróleo difícil de alcanzar - un proceso conocido como recuperación mejorada de petróleo. El oleoducto que atraviesa Sulphur forma parte de una red que se extiende más de 900 millas a través de Louisiana, Texas y Mississippi, que ExxonMobile adquirió de Denbury el año pasado.

Entrevistas realizadas por el Guardián sugieren que ningún operador de oleoductos estaba en el sitio en la estación de bombeo donde ocurrió la fuga - y la cámara que monitorea la instalación no funcionaba. Se entiende que el personal de Exxon ubicado a 50 millas de distancia en Beaumont, Texas, se enteró del derrame después de que se notificara a los servicios de emergencia.

## Impacto en la Comunidad Local

Holly McGee, cuya familia vive frente a la estación de bombeo, dijo que informó la fuga a la oficina del alguacil alrededor de las 6pm del 3 de abril - después de que las llamadas a la compañía no recibieran respuesta.  Las fotografías y el video vistos por el Guardián muestran una densa nube blanca que se eleva vertical y horizontalmente desde el oleoducto. Según McGee, la fuga sonaba como una olla a presión, y olía a químicos.

"Esto no fue como las liberaciones de gas usuales que vemos de vez en cuando, esto duró mucho tiempo. Sabía que debíamos irnos", dijo McGee, quien evacuó a la casa de sus abuelos a dos cuadras de distancia donde aún podían oír el  $\text{CO}_2$  saliendo. "Si no hubiera sido tan ventoso, podría haber sido peor. Sabemos lo que pasó en Mississippi ... Ahora soy más vigilante". En 2024, casi 50 residentes requirieron tratamiento hospitalario después de que se rompiera el

oleoducto de Denbury (ahora Exxon) en Satartia, Mississippi, liberando 31,000 barriles 7 de CO<sub>2</sub>). El incidente sacó a la luz graves fallas en las regulaciones de salud y seguridad existentes para los 7 oleoductos de CO<sub>2</sub>, que como resultado se están actualizando actualmente por la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos 7 (PHMSA). La actualización se está retrasando y podría tomar años.

---

Autor: paragouldcc.com

Assunto: baixar aplicativo mr jack bet

Palavras-chave: baixar aplicativo mr jack bet

Tempo: 2024/11/29 13:27:24